

## Ersatzteil - Rotor für TecPump



- **Artikelnummer:** H-516870003
- **Hersteller:** Tecalemit

**Preis: 31,00 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 26,05 €**

## Ersatzteil - Rotor für TecPump 600

Hochwertige Leistung und Langlebigkeit sind essentiell für die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer TecPump 600. Mit dem originalen Ersatzteil Rotor sorgen Sie dafür, dass Ihre Pumpe stets in Top-Zustand bleibt. Es ist entscheidend, dass der Ersatz des Rotors mit präzisen und qualitativen Komponenten erfolgt. Dieser Rotor ist speziell für die TecPump 600 konzipiert und garantiert so die perfekte Kompatibilität und Performance.

### Technische Daten des Rotors

- Kompatibel zu: TecPump 600
- Teilenummer: 516870003-F
- Material: Hochwertige Legierung
- Resistenz: Optimiert für lange Haltbarkeit
- Herstellung: Präzisionsgefertigt für perfekte Passform

Der Rotor ist das Herzstück der TecPump 600 und entscheidend für den flüssigen und effizienten Betrieb. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei Verschleißerscheinungen oder Defekten, zeitnah auf Originalersatzteile zu setzen. Dieses Ersatzteil gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer Ihrer TecPump 600, sondern auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung.

Vertrauen Sie auf Originalqualität und sichern Sie sich das optimale Ersatzteil für Ihre TecPump 600. Mit dem Rotor 516870003-F wählen Sie beste Qualität für Ihre Pumpenanlage und maximieren damit die Effizienz und Produktivität Ihres Betriebs.