

## Ersatzteilset 3 - Rotor für Hornet W50II,G50/12II,G50/24II



- Artikelnummer: H-248000030
- Gewicht: 1 kg
- Hersteller: Tecalemit

**Preis: 91,88 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 76,47 €**

## Ersatzteilset 3 - Rotor für Hornet W50II,G50/12II,G50/24II

Unser Ersatzteilset 3 für die Hornet W50II, G50/12II und G50/24II vereint alles, was Sie für die volle Funktionalität und lange Lebensdauer Ihrer Pumpe benötigen.

### Technische Daten:

Dieses Ersatzteilset beinhaltet:

- 6 Treibschieber
- Einen Rotor mit Nut Keil
- Einen O-Ring

### Über die Komponenten:

Die Treibschieber sind essenzielle Verschleißteile, welche das Ansaugvakuum und die Förderleistung Ihrer Pumpe bestimmen. Ein regelmäßiger Austausch dieser Komponenten kann die Gesamtleistung Ihrer Pumpe erheblich verbessern und sogar ihre Lebensdauer verlängern.

Der im Set enthaltene Rotors mit Nut Keil ist ein wichtiges Element im Inneren Ihrer Hornet-Pumpe. Er ist ein entscheidender Faktor für die effiziente Bewegung der Flüssigkeit von einem zum anderen Ende der Pumpe.

Der O-Ring, als ein weiteres wesentliches Ersatzteil, dient zur Dichtung Ihrer Hornet-Pumpe und spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Leckagen und beim Erhalt der allgemeinen Betriebsleistung Ihrer Pumpe.

### Leistungsverbesserung und Langlebigkeit

Durch die Verwendung unseres Ersatzteilset 3 stellen Sie sicher, dass Ihre Hornet W50II,G50/12II,G50/24II Pumpe immer in Höchstform läuft. Nicht nur die Leistung wird dadurch verbessert, sondern auch die Langlebigkeit Ihrer Pumpe.