

## Ersatzteilset 1 - Dichtungssatz für Hornet W50II 230V



- **Artikelnummer:** H-248000010
- **Gewicht:** 0.1 kg
- **Hersteller:** Tecalemit

**Preis: 61,63 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 51,26 €**

## Dichtungssatz für Elektropumpe Hornet W 50 II 230V

Halten Sie Ihre Hornet W 50 II 230V Elektropumpe in optimaler Betriebsform mit dem hochwertigen Dichtungssatz. Dieses Set enthält alle benötigten Dichtungen, um sicherzustellen, dass Ihre Pumpe effizient und zuverlässig funktioniert.

### Produktinformationen:

- **Produkt:** Dichtungssatz für Elektropumpe Hornet W 50 II 230V
- **Passend für:** Hornet W 50 II 230V Elektropumpe
- **Enthält:**
  - Dichtungen für optimale Abdichtung
  - Sicherung der Betriebsfähigkeit Ihrer Pumpe
  - Garantie einer zuverlässigen Leistung

Unsere Dichtungssätze für Elektropumpen sind speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Hornet W 50 II 230V Elektropumpe in bestem Zustand bleibt. Mit diesen hochwertigen Dichtungen können Sie Undichtigkeiten verhindern und die Effizienz Ihrer Pumpe optimieren.

### Merkmale und Vorteile:

- Enthält alle benötigten Dichtungen.
- Erhält die Betriebsfähigkeit Ihrer Hornet W 50 II 230V Elektropumpe.
- Garantiert eine zuverlässige Leistung und verhindert Undichtigkeiten.

Mit dem Dichtungssatz für Elektropumpe Hornet W 50 II 230V können Sie sicher sein, dass Ihre Pumpe optimal funktioniert und Sie sich auf ihre Leistung verlassen können. Halten Sie Ihre Pumpe in bestem Zustand und verhindern Sie teure Ausfallzeiten mit diesem hochwertigen Dichtungssatz.

Erhalten Sie den Dichtungssatz für Elektropumpe Hornet W 50 II 230V, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Pumpe zu gewährleisten. Verfügbar auf [www.tankundlager.com](http://www.tankundlager.com).