

## Ersatzteil Ölspeicher DVP-80 Dichtung 2" NBR-75



- Artikelnummer: SH-832501
- Hersteller: Samoa-Hallbauer

**Preis: 5,18 €**

inkl. 19% MwSt.

**Preis ohne MwSt: 4,20 €**

## Ersatzteil Ölspeicher DVP-80 Dichtung 2" NBR-75

Verschleißteile sind unvermeidlich und mit unserem Ersatzteil Ölspeicher DVP-80 Dichtung 2" NBR-75 sind Sie bestens gewappnet. Ein hochwertiges Produkt, das hervorragend auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

### Technische Daten

- Produkt: Ersatzteil Ölspeicher DVP-80 Dichtung 2" NBR-75
- Einsatzbereich: Ölspeicher DVP-80
- Dichtungstyp: 2" NBR-75
- Material: Nitrile Rubber
- Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

### Produktbetrachtung

Die 2" NBR-75 Dichtung ist ein speziell für den Ölspeicher DVP-80 entwickeltes Ersatzteil. Sie passt perfekt und sorgt für eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung. Das Material Nitrile Rubber ist besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Öl und andere Chemikalien.

### Einfache Montage

Die Montage ist schnell und einfach. Sie können die Dichtung selbst wechseln und müssen dazu nicht extra einen Fachmann beauftragen. Damit sparen Sie kostbare Zeit und Geld.

### Pflege und Wartung

Mit regelmäßiger Pflege und Wartung können Sie die Lebensdauer der Dichtung deutlich verlängern. Reinigen Sie die Dichtung regelmäßig und wechseln Sie sie aus, wenn erste Verschleißerscheinungen sichtbar werden.

### Fazit

Unser Ersatzteil Ölspeicher DVP-80 Dichtung 2" NBR-75 garantiert Ihnen einen reibungslosen Betrieb Ihrer Ölspeicheranlage. Profitieren Sie von unserer erstklassigen Qualität und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Bestellen Sie jetzt und gehen Sie auf Nummer sicher!